

Pully Pinboard | Pinboard

Maintenance instructions

Wartungsanleitung - Onderhoudsvoorschrift



Overview

Maintenance instructions	3
Maintenance instructions by material	3
Powder-coated aluminium/steel	3
Onderhoudsinstructies per materiaal	4
PET-vilt.....	4
Poedercoating (aluminium/staal)	4
Kurk	4
Wartungshinweise nach Material.....	6
Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl	6

Maintenance instructions

At Cascando, we believe that great design deserves great care. Our products are crafted from high-quality materials, built to last – both visually and functionally. With regular maintenance, fabrics retain their appearance, surfaces stay clean, and every detail continues to do what it was designed for: bringing clarity, comfort and identity to any space.

Regular maintenance prevents premature wear and reduces the need for replacement – a small effort with big impact on lifespan and sustainability. Periodically inspect the product for loose parts or signs of wear. Lightly retighten visible screws or bolts if necessary – preferably once per quarter, depending on usage.

Maintenance instructions by material

Vind hier het juiste onderhoud voor elk oppervlak en elke afwerking.

PET felt

PET felt is durable and low-maintenance, but requires careful handling. Keep it dust-free using a lint roller or low-suction vacuum. For stains, use a damp cloth with a pH-neutral cleaner. Never soak the material or use abrasive tools – this may damage the texture or deform its shape.

Powder-coated aluminium/steel

Powder-coated surface maintenance

Powder coating is durable, wear-resistant and easy to maintain. Regular cleaning helps keep the surface clean, uniform and free from buildup – especially in areas affected by dust, skin oils or moisture.

Care tips

- Clean the surface with a soft cloth and a pH-neutral detergent.
- Use lukewarm water; strong cleaning agents are not required.
- Always dry the surface afterwards to avoid streaks or limescale marks.
- Avoid abrasives, scouring pads or high-pressure cleaning – these may damage the coating.
- Do not clean in direct sunlight to prevent streaking or quick drying.

Cork

Cork surface maintenance (pinboard application)

Cork is a natural, slightly elastic material with self-healing properties. It is well-suited for everyday use as a pinboard surface and stays in optimal condition+R[-4]K[-3]:RK with simple, routine care.

Care tips

- Dust the surface regularly with a dry cloth or soft brush.
- For stains: wipe gently with a slightly damp cloth and mild detergent.
- Avoid soaking or prolonged exposure to moisture – cork may deform.
- Do not use abrasives, solvents or steam cleaners.

Onderhoudsvoorschrift

Bij Cascando geloven we dat goed ontwerp vraagt om goed onderhoud. Onze producten worden met zorg ontwikkeld, uit hoogwaardige materialen, ontworpen om lang mee te gaan – visueel én functioneel. Door regelmatig onderhoud blijven stoffen mooi, oppervlakken intact en details scherp. Zo blijft niet alleen het ontwerp behouden, maar ook de ervaring die het in de ruimte brengt.

Regelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en minimaliseert de noodzaak tot vervanging – een kleine inspanning met grote impact op levensduur en duurzaamheid. Controleer het product periodiek op loszittende onderdelen of slijtage. Draai zichtbare schroeven of bouten indien nodig licht aan – bij voorkeur één keer per kwartaal, afhankelijk van het gebruik.

Onderhoudsinstructies per materiaal

Find the right care for every surface and finish.

PET-vilt

PET-vilt is vormvast en onderhoudsvriendelijk, maar vraagt om zorgvuldige behandeling. Houd het materiaal stofvrij met een kledingroller of stofzuiger op lage stand. Vlekken verwijder je met een vochtige doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel. Laat het vilt nooit doorweken en gebruik geen schuurmiddelen – dit kan de structuur aantasten en de vorm vervormen.

Poedercoating (aluminium/staal)

Onderhoud gepoedercoate oppervlakken

Een gepoedercoate afwerking is sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Regelmatig reinigen helpt om het oppervlak schoon, representatief en vrij van aanslag te houden – vooral in ruimtes waar stof, huidvet of vocht een rol spelen.

Onderhoudstips

- Reinig het oppervlak met een zachte doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur lauwwarm water – agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.
- Droog het oppervlak altijd na om vlekvorming of kalkranden te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, schuursponsjes of hogedrukreinigers – deze kunnen de coating beschadigen.
- Reinig bij voorkeur niet in direct zonlicht om strepen of snelle opdroging te voorkomen.

Kurk

Onderhoud kurkoppervlak (prikbordtoepassing)

Kurk is een natuurlijk, licht elastisch materiaal met zelfherstellende eigenschappen. Het is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik als prikbordoppervlak en blijft het langst mooi met regelmatig, licht onderhoud.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak regelmatig af met een droge doek of zachte borstel.
- Bij vlekken: afnemen met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd doordrenken of langdurige blootstelling aan vocht – kurk is gevoelig voor vervorming.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of stoomreinigers.

Wartungsanleitung

Bei Cascando sind wir überzeugt: Gutes Design verdient gute Pflege. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und sind darauf ausgelegt, dauerhaft zu überzeugen – optisch wie funktional. Durch regelmäßige Pflege behalten Stoffe ihre Ausstrahlung, Oberflächen bleiben intakt und jedes Detail erfüllt weiterhin seinen gestalterischen Zweck: Räume mit Klarheit, Komfort und Identität zu bereichern.

Regelmäßige Pflege verhindert vorzeitigen Verschleiß und verringert den Ersatzbedarf – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung auf Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzung. Sichtbare Schrauben oder Bolzen bei Bedarf leicht nachziehen – idealerweise einmal pro Quartal, je nach Nutzung.

Wartungshinweise nach Material

Hier finden Sie die passende Pflege für jede Oberfläche und Ausführung.

PET-Filz

PET-Filz ist formstabil und pflegeleicht, muss jedoch vorsichtig behandelt werden. Entfernen Sie Staub mit einer Fusselrolle oder einem Staubsauger auf niedriger Stufe. Flecken lassen sich mit einem feuchten Tuch und pH-neutralem Reiniger beseitigen. Filz niemals durchnässen oder mit scheuernden Mitteln behandeln – dies kann die Struktur beschädigen oder die Form verändern.

Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen sind robust, abriebfest und pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Erscheinungsbild – besonders in Bereichen mit Staub, Hautfetten oder Feuchtigkeit.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Lauwarmes Wasser verwenden – aggressive Reiniger sind nicht erforderlich.
- Oberfläche anschließend immer trocknen, um Flecken oder Kalkränder zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, rauen Schwämme oder Hochdruckreiniger verwenden – sie können die Beschichtung beschädigen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung reinigen, um Streifenbildung zu vermeiden.

Kork

Pflege von Korkoberflächen (Pinnwandnutzung)

Kork ist ein natürliches, leicht elastisches Material mit selbstschließenden Eigenschaften. Es eignet sich ideal für den täglichen Einsatz als Pinnwand und bleibt bei leichter, regelmäßiger Pflege dauerhaft schön.

Pflegehinweise

- Oberfläche regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste abstauben.
- Bei Flecken: vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen.
- Kork nicht durchnässen oder über längere Zeit Feuchtigkeit aussetzen – es kann sich verformen.
- Keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Dampfreiniger verwenden.