

Pully Meet | Table

Maintenance instructions

Wartungsanleitung - Onderhoudsvoorschrift



Overview

Maintenance instructions	3
Maintenance instructions by material	3
Powder-coated aluminium/steel	3
Lacquered veneer	3
HPL	4
FENIX (Arpa)	4
Forbo Desktop linoleum	4
Onderhoudsinstructies per materiaal	6
Poedercoating (aluminium/staal)	6
Gelakt Fineer	6
HPL	7
FENIX (Arpa)	7
Forbo Desktop linoleum	8
Wartungshinweise nach Material	9
Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl	9
Lackiertes Furnier	9
HPL	10
FENIX (Arpa)	10
Forbo Desktop Linoleum	11

Maintenance instructions

At Cascando, we believe that great design deserves great care. Our products are crafted from high-quality materials, built to last – both visually and functionally. With regular maintenance, fabrics retain their appearance, surfaces stay clean, and every detail continues to do what it was designed for: bringing clarity, comfort and identity to any space.

Regular maintenance prevents premature wear and reduces the need for replacement – a small effort with big impact on lifespan and sustainability. Periodically inspect the product for loose parts or signs of wear. Lightly retighten visible screws or bolts if necessary – preferably once per quarter, depending on usage.

Maintenance instructions by material

Find the right care for every surface and finish.

Powder-coated aluminium/steel

Powder-coated surface maintenance

Powder coating is durable, wear-resistant and easy to maintain. Regular cleaning helps keep the surface clean, uniform and free from buildup – especially in areas affected by dust, skin oils or moisture.

Care tips

- Clean the surface with a soft cloth and a pH-neutral detergent.
- Use lukewarm water; strong cleaning agents are not required.
- Always dry the surface afterwards to avoid streaks or limescale marks.
- Avoid abrasives, scouring pads or high-pressure cleaning – these may damage the coating.
- Do not clean in direct sunlight to prevent streaking or quick drying.

Lacquered veneer

Lacquered veneer maintenance

Lacquered veneer is a thin layer of real wood, protected by a lacquer finish. As a natural material, it can react to light, humidity and temperature changes. Direct sunlight may cause discolouration, and lack of proper care can result in surface cracks or loss of sheen.

Care tips

- Dust the surface regularly with a soft, dry cloth.
- Clean with a slightly damp cloth and a pH-neutral cleaning agent.
- Always dry the surface afterwards with a clean, soft cloth.
- Avoid prolonged exposure to sunlight and heat – this may cause fading or warping.
- Do not use aggressive cleaners, abrasives, or products containing alcohol or ammonia.

HPL

HPL maintenance

HPL is a strong, hygienic and low-maintenance surface. Its dense top layer makes it suitable for everyday use and easy to clean. Proper care helps preserve its finish and extend its lifespan.

Care tips

- Clean daily with a soft cloth and a mild detergent.
- Use a slightly damp cloth – for tougher dirt, a soft sponge or microfiber cloth works well.
- Always dry the surface to avoid streaks or limescale buildup.
- Avoid abrasive cleaners, steel wool, harsh chemicals or wax-based products – these may scratch or dull the surface.
- Do not use furniture sprays or polishes – they attract dirt and leave a greasy residue."

FENIX (Arpa)

Arpa FENIX® surface maintenance

FENIX® is an innovative material featuring an ultra-matte finish, anti-fingerprint coating and thermal healing of micro-scratches. Its closed nanotech surface makes it extremely easy to maintain – provided it's cleaned properly.

Care tips

- Clean daily with a soft, slightly damp cloth and a mild, pH-neutral detergent.
- For best results, use a melamine foam sponge ("magic sponge").
- Always dry the surface afterwards to prevent streaks or marks.
- Avoid abrasives, steel wool, wax or silicone sprays – they may damage the matte finish.
- Do not use cleaners with high acid or alkaline content.
- For persistent stains: use acetone or alcohol with a clean cotton cloth.
- Minor surface scratches may be thermally repaired – refer to manufacturer instructions.

Forbo Desktop linoleum

Forbo Desktop linoleum maintenance

Forbo Desktop is a natural surface made from linseed oil, resin and wood flour. It is antistatic, bacteriostatic and has a soft, matte touch. With regular care, the surface remains clean and long-lasting in both function and appearance.

Care tips

- Wipe daily with a soft, slightly damp cloth and a pH-neutral or mild universal cleaner.
- Do not use alcohol- or ammonia-based products – they may damage the surface.
- Dry the surface afterwards to avoid streaks or moisture marks.
- For periodic care, apply Forbo Monel (0.5 cl to 10 litres of water) to maintain and protect the finish.
- Use coasters under cups, vases or planters – prolonged moisture contact may leave stains.
- Treat stains promptly and gently – never scrub or use abrasive methods.
- Avoid wax, silicone sprays or furniture polish – they create a sticky residue.

"

Onderhoudsvoorschrift

Bij Cascando geloven we dat goed ontwerp vraagt om goed onderhoud. Onze producten worden met zorg ontwikkeld, uit hoogwaardige materialen, ontworpen om lang mee te gaan – visueel én functioneel. Door regelmatig onderhoud blijven stoffen mooi, oppervlakken intact en details scherp. Zo blijft niet alleen het ontwerp behouden, maar ook de ervaring die het in de ruimte brengt.

Regelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en minimaliseert de noodzaak tot vervanging – een kleine inspanning met grote impact op levensduur en duurzaamheid. Controleer het product periodiek op loszittende onderdelen of slijtage. Draai zichtbare schroeven of bouten indien nodig licht aan – bij voorkeur één keer per kwartaal, afhankelijk van het gebruik.

Onderhoudsinstructies per materiaal

Vind hier het juiste onderhoud voor elk oppervlak en elke afwerking.

Poedercoating (aluminium/staal)

Onderhoud gepoedercoate oppervlakken

Een gepoedercoate afwerking is sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Regelmatig reinigen helpt om het oppervlak schoon, representatief en vrij van aanslag te houden – vooral in ruimtes waar stof, huidvet of vocht een rol spelen.

Onderhoudstips

- Reinig het oppervlak met een zachte doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur lauwwarm water – agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.
- Droog het oppervlak altijd na om vlekvorming of kalkranden te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, schuursponsjes of hogedrukreinigers – deze kunnen de coating beschadigen.
- Reinig bij voorkeur niet in direct zonlicht om strepen of snelle opdroging te voorkomen.

Gelakt Fineer

Onderhoud gelakt fineer

Gelakt fineer is een dunne laag echt hout die is afgewerkt met een laklaag. Het is een natuurproduct en kan gevoelig zijn voor licht, vocht en temperatuurwisselingen. Direct zonlicht kan verkleuring veroorzaken en onvoldoende onderhoud kan leiden tot haarscheurtjes of glansverlies.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak regelmatig af met een zachte, droge doek.
- Reinig met een licht vochtige doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Droog altijd na met een schone, zachte doek.
- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht en warmte – dit kan verkleuring of vervorming veroorzaken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of producten op basis van alcohol of ammoniak.

HPL

Onderhoud HPL

HPL is een sterk, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk oppervlak. Dankzij de dichte toplaag is het bestand tegen dagelijks gebruik en eenvoudig schoon te houden. Met het juiste onderhoud behoudt het zijn uitstraling en levensduur.

Onderhoudstips

- Reinig dagelijks met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik een licht vochtige doek – hardnekkiger vuil kan worden verwijderd met een zachte spons of microvezeldoek.
- Droog het oppervlak altijd na om strepen of kalkresten te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, staalwol, agressieve chemische reinigers en washoudende producten – deze kunnen krassen veroorzaken of een doffe laag achterlaten.
- Gebruik geen meubelsprays of polishes – deze trekken vuil aan en maken het oppervlak vet.

FENIX (Arpa)

Onderhoud Arpa FENIX® oppervlakken

FENIX® is een innovatief oppervlak met een ultramatte afwerking, anti-fingerprint coating en zelfherstellend vermogen bij microschade. Dankzij de gesloten nanotech-toplaag is het oppervlak zeer onderhoudsvriendelijk – mits op de juiste manier gereinigd.

Onderhoudstips

- Reinig dagelijks met een zachte, licht vochtige doek en een mild, pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur een melaminespons ("magic sponge") voor optimaal resultaat.
- Droog altijd na om vlekvorming of strepen te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, staalwol, was of siliconensprays – deze kunnen de matte afwerking aantasten.
- Gebruik geen zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen.
- Voor hardnekkige vlekken: gebruik aceton of alcohol met een schone katoenen doek.
- Microscopische krasjes kunnen in veel gevallen thermisch hersteld worden – raadpleeg hiervoor de instructies van de fabrikant.

Forbo Desktop linoleum

Onderhoud Forbo Desktop linoleum

Forbo Desktop is een natuurlijk oppervlak gemaakt van lijnolie, hars en houtmeel. Het is antistatisch, bacteriostatisch en voelt warm aan. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud houdt het oppervlak schoon, mat en langdurig representatief.

Onderhoudstips

- Reinig dagelijks met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik een pH-neutrale reiniger of een mild universeel schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen alcohol- of ammoniakhoudende middelen – deze kunnen het oppervlak aantasten.
- Droog het oppervlak na met een schone doek om strepen of vochtplekken te voorkomen.
- Voor periodiek onderhoud gebruik je Forbo Monel (0,5 cl op 10 liter water) om de toplaag te voeden en te beschermen.
- Vermijd langdurig contact met natte voorwerpen (kopjes, plantenpotten) en gebruik onderzetters om kringen te voorkomen.
- Bij vlekken: behandel snel en mild – nooit schuren of agressief boenen.
- Vermijd wax, siliconensprays of meubelpoets – deze laten een plakkerige laag achter."

Wartungsanleitung

Bei Cascando sind wir überzeugt: Gutes Design verdient gute Pflege. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und sind darauf ausgelegt, dauerhaft zu überzeugen – optisch wie funktional. Durch regelmäßige Pflege behalten Stoffe ihre Ausstrahlung, Oberflächen bleiben intakt und jedes Detail erfüllt weiterhin seinen gestalterischen Zweck: Räume mit Klarheit, Komfort und Identität zu bereichern.

Regelmäßige Pflege verhindert vorzeitigen Verschleiß und verringert den Ersatzbedarf – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung auf Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzung. Sichtbare Schrauben oder Bolzen bei Bedarf leicht nachziehen – idealerweise einmal pro Quartal, je nach Nutzung.

Wartungshinweise nach Material

Hier finden Sie die passende Pflege für jede Oberfläche und Ausführung.

Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen sind robust, abriebfest und pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Erscheinungsbild – besonders in Bereichen mit Staub, Hautfetten oder Feuchtigkeit.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Lauwarmes Wasser verwenden – aggressive Reiniger sind nicht erforderlich.
- Oberfläche anschließend immer trocknen, um Flecken oder Kalkränder zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, rauen Schwämme oder Hochdruckreiniger verwenden – sie können die Beschichtung beschädigen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung reinigen, um Streifenbildung zu vermeiden.

Lackiertes Furnier

Pflege von lackiertem Furnier

Lackiertes Furnier ist eine dünne Schicht Echtholz, die mit einem Schutzlack versehen ist. Als Naturmaterial reagiert es auf Licht, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen führen, und mangelnde Pflege kann Risse oder Glanzverlust verursachen.

Pflegehinweise

- Oberfläche regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben.
- Mit einem leicht feuchten Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Danach stets mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen.
- Längere Einwirkung von Sonnenlicht und Hitze vermeiden – dies kann zu Verfärbungen oder Verformungen führen.
- Keine aggressiven Reiniger, Scheuermittel oder Produkte mit Alkohol oder Ammoniak verwenden.

HPL

Pflege von HPL

HPL ist eine robuste, hygienische und pflegeleichte Oberfläche. Die dichte Oberschicht macht es ideal für den täglichen Gebrauch und ist einfach zu reinigen. Mit der richtigen Pflege bleibt das Material lange schön.

Pflegehinweise

- Täglich mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern.
- Ein leicht feuchtes Tuch verwenden – bei stärkeren Verschmutzungen hilft ein weicher Schwamm oder ein Mikrofasertuch.
- Immer trocken nachwischen, um Streifen oder Kalkflecken zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, aggressive Reiniger oder wachshaltige Produkte verwenden – sie können Kratzer oder Glanzverlust verursachen.
- Keine Möbelpolituren oder Sprays verwenden – sie ziehen Schmutz an und hinterlassen einen schmierigen Film.

FENIX (Arpa)

Pflege von Arpa FENIX®-Oberflächen

FENIX® ist ein innovatives Material mit ultramatter Oberfläche, Anti-Fingerprint-Beschichtung und thermischer Reparaturfähigkeit bei Mikroschäden. Die geschlossene Nanotech-Oberfläche ist besonders pflegeleicht – bei sachgemäßer Reinigung.

Pflegehinweise

- Täglich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel säubern.
- Für beste Ergebnisse einen Melamin-Schwamm („Magic Sponge“) verwenden.
- Anschließend trockenwischen, um Flecken oder Streifen zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Wachs- oder Silikonsprays verwenden – sie können die matte Oberfläche beschädigen.
- Reinigungsmittel mit hohem Säure- oder Alkaligehalt vermeiden.
- Bei hartnäckigen Flecken: Aceton oder Alkohol mit einem sauberen Baumwolltuch verwenden.
- Mikroskopische Kratzer können in vielen Fällen thermisch repariert werden – beachten Sie die Herstellerhinweise.

Forbo Desktop Linoleum

Pflege von Forbo Desktop Linoleum

Forbo Desktop ist eine natürliche Oberfläche aus Leinöl, Harz und Holzmehl. Sie ist antistatisch, bakterienhemmend und fühlt sich angenehm warm an. Mit der richtigen Pflege bleibt das Material dauerhaft matt, hygienisch und schön.

Pflegehinweise

- Täglich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und einem pH-neutralen oder milden Allzweckreiniger abwischen.
- Keine alkohol- oder ammoniakhaltigen Reinigungsmittel verwenden – sie können die Oberfläche beschädigen.
- Nach dem Reinigen immer trockenwischen, um Streifen oder Wasserflecken zu vermeiden.
- Für die gelegentliche Pflege Forbo Monel (0,5 cl auf 10 Liter Wasser) anwenden, um die Oberfläche zu schützen und zu nähren.
- Untersetzer verwenden – bei längerer Feuchtigkeit (z B. Tassen, Blumentöpfe) können Flecken entstehen.
- Flecken immer schnell und vorsichtig behandeln – nicht scheuern oder stark reiben.
- Keine Wachse, Silikonsprays oder Möbelpolituren verwenden – sie hinterlassen einen klebrigen Film.

"